

FIG. 1

FIG. 2(a)




FIG. 2(b)





FIG. 2(c)






FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 8




FIG. 6a




FIG. 6b




FIG. 7a




FIG. 7b

Frequency Response (90 dB input)

Model: Tympanix-L
CIC Coupler
Date: November 2, 1998

— Moisture Guard on Receiver Only
— No Moisture Guard
--- Moisture Guard on Receiver & Microphone




FIG. 9




FIG. 10

FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14(a)




FIG. 14(b)




FIG. 15




FIG. 16(a)




FIG. 16(b)




FIG. 17